



BJELOVARSKO-KRIŽEVAČKA BISKUPIJA
DIOCESIS BELLOVARIENSIS - CRISIENSIS

OBAVIJEST O NABAVI

1. Podaci o Naručitelju

Naručitelj:	Bjelovarsko-križevačka biskupija
Sjedište:	Trg Eugena Kvaternika 5, 43 000 Bjelovar
OIB:	93797991785
Broj telefona:	043/638-632
Internet stranica:	https://biskupija-bk.hr/
Elektronička pošta:	ured@biskupija-bk.hr

2. Osoba ili služba zadužena za kontakt

Ime i prezime:	Drago Pavlek
Elektronička pošta:	drago@logickamatrika.eu

3. Podaci o predmetu nabave

Predmet nabave je izvođenje radova na uređenju gradilišta, radova demontaže i rušenja, radova postavljanja skele, radova na drenaži oko crkve, tesarskih radova, armiranobetonskih i armiračkih radova, zidarsko-fasaderskih radova, zidarskih radova u objektu, sanacije kapilarne vlage, radova na sanaciji konstrukcije, nužnih elektroinstalaterskih radova, te ostalih radova na obnovi konstrukcije kapele sv. Benedikta u Gornjem Kraljevcu, na lokaciji k.č.br.1140, k.o.o Hrašćanski Kraljevec.

Nakon potresa u Zagrebu, koji se dogodio 22.03.2020. godine, na predmetnoj građevini proveden je detaljni vizualni pregled stanja kompletne građevine. Novi potres koji se dogodio 29.12.2020. g. na području Siska i Petrinje doprinio je povećanju razine već postojećeg oštećenja nakon čega je proveden ponovni pregled. Radi se o klasičnoj sakralnoj građevini zidanom kamenim blokovima s klasičnim drvenim krovom. Karakteriziraju ju debeli kameni zidovi, lukovi i otvoreni prostor unutrašnjosti. Najznačajnija oštećenja nastala su na lukovima te na zidovima u području otvora (s unutarnje i vanjske strane). Glavna oštećenja ističu se na glavnim lukovima gdje su uočljive pukotine u tjemenu luka. Radi o pojavi vlačnih naprezanja u luku budući da su pukotine okomite na ravninu luka što nije dozvoljeno. Uz to vertikalne pukotine su vidljive na spojevima zidova. Osim toga, pregledom je utvrđeno da zidovi sjevernog i južnog pročelja imaju blagi otklon u odnosu na vertikalu koji su posljedica potresnog djelovanja. Krovna konstrukcija nema vidljivih oštećenja. S vanjske strane oštećenja su uglavnom u području oko otvora, te se radi o raspucavanju parapeta. Došlo do raspucavanja zida u punoj širini. Još jedan problem koji nije vezan za potresno djelovanje je kapilarno dizanje vode koje uzrokuje degradaciju kamena. Razlog tome je loš postojeći ili nepostojanje drenažnog sustava što je potrebno ispitati kao i stanje postojećih temelja. Istočno i sjeverno pročelje s jednakim oštećenjima kao zapadno i južno. Raspucavanje nadvoja i parapeta te oštećenje uslijed kapilarnog uzdizanja vode.

Ukratko, glavna oštećenja koja su prilikom obilaska uočena, odnose se na sljedeće:

1. Raspucavanje lukova okomito na ravninu;
2. Vertikalne pukotine na spoju zidova;
3. Pukotine u području oko otvora;
4. Oštećenje zidova uslijed kapilarnog uzdizanja vode



BJELOVARSKO-KRIŽEVAČKA BISKUPIJA
DIOCESIS BELLOVARIENSIS - CRISIENSIS

4. Rok za dostavu ponude

Ponuda može biti dostavljena putem pošte preporučenom pošiljkom ili neposredno na adresu Naručitelja u zatvorenoj omotnici:

Bjelovarsko-križevačka biskupija, Trg Eugena Kvaternika 5, 43 000 Bjelovar

Ponuditelji svoju ponudu moraju dostaviti na gore navedenu adresu najkasnije do: 31.01.2022. godine do 12:00 sati.

5. Dodatne informacije

Dokumentacija o nabavi kao i svi njeni prilozi objavljeni su na internetskim stranicama www.strukturnifondovi.hr