

I Z V J E Š Ć E

O KONTROLI GLAVNOG PROJEKTA

1. Ime i prezime i strukovni naziv revidenta
PERO ŠARUŠIĆ dipl.ing.građ. ovlašteni revident,
Rješenje od 22. svibnja 2020., KLASA: UP/I-370-01/20-01/86, URBROJ: 500-03-20-2
Redni broj upisa u Razred revidenata: 86
2. Vrsta i predmet kontrole
Mehanička otpornost i stabilnost nosive betonske i zidane konstrukcije za građevinu:
REKONSTRUKCIJA (DOGRADNJA) PROIZVODNO-POSLOVNE ZGRADE P+1
Petra Preradovića 108, Daruvar
k.č.br. 1239/5 i 1853/4 (novoformirana 1853/4), k.o. Daruvar
3. Naziv i sjedište odnosno ime, prezime i adresa investitora
SAB d.o.o.
Podborska ulica 1B, Gornji Daruvar
OIB: 14408283449
4. Podaci o fizičkoj odnosno pravnoj osobi koja je izradila projekt te ima projektanta odnosno glavnog projektanta
Konstrukt Studio d.o.o., Kninski trg 11, Zagreb
Projektant: Saša Jorgić mag.ing.aedif.
Glavni projektant: Gabrijela Manci, dipl.ing.arch.
5. Popis kontroliranih dijelova glavnog projekta
GLAVNI PROJEKT
GRAĐEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE - (MAPA 2 od 6), koji je izradila tvrtka
Konstrukt Studio d.o.o. iz Zagreba, u travnju 2021. god. pod br. projekta T.D. S-01/21-S
6. Popis propisa čija je primjena kontrolirana
Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17)
HRN EN 1990:2008/Ispr.1:2011
HRN EN 1991-1-1:2008/Ispr.1:2011
HRN EN 1992-1-1:2008/Ispr.1:2011
HRN EN 1996-1-1:2008/Ispr.1:2011
HRN EN 1997-1:2008/Ispr.1:2011
HRN EN 1998-1:2008/Ispr.1:2011
7. Izjava revidenta o usklađenosti glavnog projekta sa Zakonom o gradnji i posebnim propisima u odnosu na ispunjenje temeljnih zahtjevamehaničke otpornosti i stabilnosti i očitovanje po svim točkama sadržaja za obavljenju kontrolu iz poglavlja III pravilnika za kontrolu projekata
- 7.1. Glavni projekt je izrađen u skladu sa Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i posebnim propisima u odnosu na bitne zahtjeve za građevinu, glede mehaničke otpornosti i stabilnosti građevine, te može poslužiti za daljnju razradu, tj. izradu izvedbene dokumentacije.

- 7.2. Očitovanje po svim točkama sadržaja za obavljenju kontrolu iz poglavlja III Pravilnika o kontroli projekata (NN br. 32/2014, 72/20)
1. POTPUNOST PROJEKTA:
Zadovoljavajuća
 2. KONCEPCIJA KONSTRUKCIJE GLEDE STABILNOSTI:
Zadovoljavajuća
 3. ISPRAVNOST ODABIRA METODE PRORAČUNA:
Ispravna
 4. ISPRAVNOST ODABIRA OPTEREĆENJA U PRORAČUNIMA:
Ispravna
 5. POTPUNOST PREDVIDIVIH DJELOVANJA NA KONSTRUKCIJU KOJA SU UZETA U PRORAČUN:
Zadovoljavajuća
 6. DIMENZIONIRANJE KONSTRUKCIJE I NJEZINIH DIJELOVA:
Dostatno provedeno
 7. RAČUNSKA TOČNOST PROVEDENOG PRORAČUNA:
Zadovoljavajuća
 8. PRORAČUN VELIČINE POMAKA KOJI MOGU NASTATI USLJED PREDVIDIVIH DJELOVANJA NA KONSTRUKCIJU I TEMELJNO TLO:
Zadovoljava
 9. UTJECAJ NA SUSJEDNE GRAĐEVINE:
Ne postoji.
 10. PRIMJENA TEHNIČKIH PROPISA:
Zadovoljava
 11. ISPRAVNOST KONCEPCIJE TEMELJENJA S OBZIROM NA OBILJEŽJA I NOSIVOST TEMELJNOG TLA:
Ispravna.
 12. DOSTATNOST ISPITIVANJA TEMELJNOG TLA:
Prema Geotehničkom elaboratu temeljenja koji je u veljači 2021. izradila tvrtka Geolab d.o.o. iz Varaždina, pod brojem elaborata: 02-03/2021, provedena su sva potrebna ispitivanja temeljnog tla.
8. Zahtjev za dodatne kontrole u određenoj fazi građenja
Nema dodatnih zahtjeva za kontrolu.
9. Svrstavanje konstrukcije u tehničko područje prema članku 2. stavku 2. Pravilnika o uvjetima i mjerilima za davanje ovlaštenja za kontrolu projekata
1. Višestruko statički neodređena konstrukcija
10. Datum i broj izvješća te potpis i pečat revidenta
Broj izvješća: 97/2021
Datum: 22.04.2021. god.